

## ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ДО  
ДИРЕКТОРА НА  
ТП НА НОИ-ЯМБОЛ

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Долуподписаната **инж. Станка** *т.л. 2 от 3311* **Йорданова**,  
с лична карта № *т.л. 2 от 3311*, издадена на *т.л. 2 от 3311* г.  
с **ЕГН** *т.л. 2 от 3311*, в качеството ми на **Управител**

от **МВР** – *т.л. 2 от 3311*

*(посочете длъжността)*

На **«Дунай-Калор» ООД**, вписано в търговския регистър на Агенцията  
*(посочете наименованието на участника)*

по вписванията под единен идентификационен код № **838179622**,  
със седалище и адрес на управление : гр.Ямбол, ул. «Жорж Папазов» 11,  
тел. *т.л. 2 от 3311* ; факс *т.л. 2 от 3311*

Във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Ремонт на 2 броя секционни климатични камери (СКК), инсталирани в административната сграда на ТП на НОИ-Ямбол, обхващащ части от СКК- филтърна, вентилационна, охладителна, отоплителна и универсални секции”, предлагаме:

### I. ЦЕНА И УСЛОВИЯ НА ФОРМИРАНЕТО Й

1. За изпълнение предмета на поръчката в съответствие с условията на настоящата процедура, общата цена на нашето предложение за ремонт на 2 броя секционни климатични камери (СКК), инсталирани в административната сграда на ТП на НОИ-Ямбол, обхващащ части от СКК- филтърна, вентилационна, охладителна, отоплителна и универсални секции възлиза на: **2965** лв. без ДДС /словом: Две хиляди, деветстотин шестдесет и пет/ лева без ДДС. Посочената цена включва всички разходи за изпълнение на поръчката и не подлежи на промяна за срока на договора.

2. Прилагам Количествено-стойностна сметка (КСС) съгласно Приложение №2, което е неразделна част от настоящото ценово предложение.

### II. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ

1. Заплащането за извършения ремонт на 2 броя секционни климатични камери (СКК), инсталирани в административната сграда на ТП на НОИ-Ямбол, обхващащ части от СКК-филтърна, вентилационна, охладителна, отоплителна и универсални секции се извършва по банков път, при условията на сключения договор в срок до 10 /десет/ работни дни, след представяне на двустранно подписан протокол за приемане на

*т.л. 2 от 3311*  
*т.л. 2 от 3311*  
*т.л. 2 от 3311*

*т.л. 2 от 3311*

извършените дейности, придружен с количествено стойностна сметка (КСС) и надлежно оформена фактура от Изпълнителя.

2.Разплащането се извършва по следната банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:

ул. 72 от ДОПК

ул. 72 от ДОПК

Станка и.д.от 331Д Йорданова

---

16.05.2016 г.

*/Дата на подписване/*

ДЕКЛАРАТОР: инж. Станка Йорданова  
*/Име, фамилия/*

ПОДПИС:.....

и.д.от 331Д

*/Подпис, печат/*

Забележка: Предложената цена за ремонт на 2 броя секционни климатични камери (СКК), инсталирани в административната сграда на ТП на НОИ-Ямбол, обхващащ части от СКК-филтърна, вентилационна, охладителна, отоплителна и универсални секции, не следва да надхвърля сумата от 3300 лв. (три хиляди и триста лева) без ДДС. Ценовото предложение се представя в отделен запечатан непрозрачен плик с надпис Плик 3 „Предлагана цена”.

и.д.от 331Д  
и.д.от 331Д  
и.д.от 331Д

и.д.от 331Д

и.д.от 331Д

**КОЛИЧЕСТВЕНА СТОЙНОСТНА СМЕТКА  
ЗА РЕМОНТ НА 2 БРОЯ СЕКЦИОННИ КЛИМАТИЧНИ КАМЕРИ (СКК),  
ИНСТАЛИРАНИ В АДМИНИСТРАТИВНАТА СГРАДА НА ТП НА НОИ-  
ЯМБОЛ, ОБХВАЩАЩ ЧАСТИ ОТ СКК- ФИЛТЪРНА, ВЕНТИЛАЦИОННА,  
ОХЛАДИТЕЛНА, ОТОПЛИТЕЛНА И УНИВЕРСАЛНИ СЕКЦИИ**

№ по ред	Видове ремонтни работи	Мярка	Количество	Ед. цена в лева без ДДС	Обща цена в лева без ДДС
1	2	3	4	5	6
<b>I</b>	<b>Диагностика на състоянието и функционирането на СКК :</b>				
1	Проверка правилната работа и диагностициране състоянието на филтри във филтърни секции.	Брой филтри	2	5	10
2	Проверка правилната работа и диагностициране състоянието на монтираните жалузи във филтърни секции.	Брой жалузи	4	5	20
3	Проверка правилната работа и диагностициране състоянието на топлообменници в отоплителни секции.	Брой топлообменници	2	5	10
4	Проверка правилната работа и диагностициране състоянието на топлообменници в охладителни секции.	Брой топлообменници	2	5	10
5	Проверка правилната работа и диагностициране състоянието на вентилатори и вентилационни секции.	Брой вентилатори	2	5	10
6	Проверка правилната работа и диагностициране състоянието на универсални секция.	Брой секции	2	10	20
7	Проверка и диагностициране състоянието на уплътненията към външните стени на всяка секция спрямо потока на преминаващия свеж въздух за достигане проектният капацитет на филтърна, вентилационна, охладителна, отоплителна и универсални секции.	Брой секции	10	1	10
*8	Други проверки по правилна работа и диагностика на части и възли от СКК.	Брой	1	10	10
<b>II</b>	<b>Ремонт на части или възли на секции филтърна, вентилационна, охладителна, отоплителна и универсални от секционни климатични камери :</b>				

с.д.с. 331/2  
с.д.с. 331/2

с.д.с. 331/2

3  
с.д.с. 331/2

1	Почистване и извършване на ремонт при необходимост на филтърни секции.	Брой филтри	2	30	60
2	Профилактика и настройване жалузи във филтърни секции съобразно изискванията на производителя.	Брой жалузи	4	10	40
3	Почистване вътрешна повърхност на топлообменник за охлаждане от СКК2 и извършване на ремонт при необходимост.	Брой топлообменници	1	30	30
4	Почистване вътрешна повърхност на топлообменник за отопление от СКК2 и извършване на ремонт при необходимост.	Брой топлообменници	1	30	30
5	Профилактика, настройка, укрепване и извършване на ремонт при необходимост на захранващи тръби, нипели, кранове, обезвъздушители и други части на захранващата арматура към топлообменници за отопление и охлаждане.	Брой топлообменници	4	10	40
6	Профилактика, настройка, укрепване и извършване на ремонт при необходимост на вентилатори и вентилаторни секции.	Брой вентилаторни секции	2	5	10
7	Профилактика, настройка, укрепване и извършване на ремонт при необходимост на универсални секции.	Брой секции	2	5	10
*8	Други ремонти на части и възли от филтърна, вентилационна, охладителна, отоплителна и универсални секции.	Брой	1	10	10
<b>III</b>	<b>Подмяна на части или възли на секции филтърна, вентилационна, охладителна, отоплителна и универсални от секционни климатични камери :</b>				
1	Доставка и монтаж на филтър от филтърна секция на СКК1 монтирана в сутеренно помещение на административна сграда на ТП на НОИ-Ямбол.	Брой филтри	1	80	80
2	Доставка и монтаж на филтър от филтърна секция на СКК2 монтирана на първи етаж на административна сграда на ТП на НОИ-Ямбол.	Брой филтри	1	80	80

с.л.с. 3311

с.л.с. 3311

с.л.с. 3311

4

с.л.с. 3311

с.л.с. 3311

3	Доставка и монтаж на топлообменник за отопление в СКК1 монтирана в сутеренно помещение на административна сграда на ТП на НОИ-Ямбол.	Брой топлообменници	1	1190	1190
4	Доставка и монтаж на топлообменник за охлаждане в СКК1 монтирана в сутеренно помещение на административна сграда на ТП на НОИ-Ямбол.	Брой топлообменници	1	820	820
5	Доставка и монтаж на компрометираните уплътнения към външните стени на филтърна, вентилационна, охладителна, отоплителна и универсална секции.	Брой секции	10	15	150
*6	Друга подмяна на части и възли от филтърна, вентилационна, охладителна, отоплителна и универсални секции.	Брой	1	15	15
<b>IV</b>	<b>Изпитване и настройване за нормална работа на секционни климатични камери :</b>				
1	Извършване на всички необходими действия по свързване, настройки и изпитания на възли и съоръжения, осигуряващи нормалната работа на филтърна, вентилационна, охладителна, отоплителна и универсална секции.	Брой секции	10	15	150
2	Извършване на ефективни проверки за работата на филтърна, вентилационна, охладителна, отоплителна и универсална секции за достигане на проектния им капацитет.	Брой секции	10	15	150
				<b>Общо без ДДС :</b>	<b>2965</b>
				<b>ДДС 20% :</b>	<b>593</b>
				<b>Общо с ДДС :</b>	<b>3558</b>

\* Количество, единична и обща цена към точки I.8, II.8 и III.6 се попълват в случай на установяване на необходимост от допълнителни проверки/диагностика, ремонт или доставка и монтаж на части и възли след извършения оглед на СКК. При липса на установена такава необходимост не се попълват.

16.05.2016 г.

/Дата на подписване/

ДЕКЛАРАТОР: инж.Станка Йорданова

/Име, фамилия/

ПОДПИС:.....

, печат/

с.д.т. 3311

с.д.т. 3311

с.д.т. 3311

с.д.т. 3311

5

с.д.т. 3311