



чл. 2 от 331А

„ПРОФИЛИФТ“ ООД

гр. Русе, бул. „Липник“ №80,
идентификационен номер по ДДС: № BG201087992.
тел. 082/850 528; 0898 850 528

До Г-н Директора
на ТП на НОИ – Русе

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

За участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:
„Абонаментно сервизно обслужване на асансьор в сграда “Ангел Кънчев”1 и на товарен асансьор в сграда “Асен Златаров”26, с включени резервни части и консумативи”.

От „ПРОФИЛИФТ“ ООД, седалище гр. Русе, ул. „Стоян Заимов“ №2 и адрес на управление, представлявано от управителя Калоян Асенов Асенов, ЕИК 201087992

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

След запознаване с всички документи и образци от документацията за участие, получаването на които потвърждаваме с настоящото, ние удостоверяваме, че отговаряме на изискванията и условията посочени в документацията за участие в откритата процедура.

С настоящото представяме нашето техническо предложение за изпълнение предмета на обществената поръчка по обявената от Вас откритата процедура за възлагане на обществена поръчка с горепосочения предмет.

1. Приемаме изискванията на възложителя, съгласно документацията за участие в обществената поръчка, техническата спецификация и приложенията към нея предлагаме да изпълним поръчката.
2. Всички извършвани от нас дейности по предмета на поръчката ще отговарят на всички нормативни документи в тази област, включително нормативните актове за безопасни и здравословни условия на труд, противопожарна охрана и опазване на околната среда.
3. За всички вложени резервни части ще прилагаме сертификат за качество или декларация за съответствие.
4. Гаранцията за всички вложени резервни части е 12 /дванадесет/ месеца.
5. Декларираме, че нашето техническо предложение отговаря на всички поставени изисквания от Възложителя.

Дата: 05.04.2016 г.

УПРАВИТЕЛ:



чл. 2 от 331А



„ПРОФИЛИФТ” ООД

гр. Русе, бул. „Липник” №80,
идентификационен номер по ДДС: № BG201087992,
тел. 082/850 528; 0898 850 528

Предложение за изпълнение на минимално необходимите дейности за техническо обслужване на асансьорните уредби, съгласно Приложение 1 към техническата спецификация от документацията за участие по настоящата обществена поръчка

1. Предлагаме да изпълним всички дейности описани в Приложение 1 към техническата спецификация от документацията на възложителя, като фирмата ни прави следното предложение, с цел изпълнение на изискванията от „Наредба за безопасна експлоатация и технически надзор на асансьори”, с което ще бъде гарантирано запазването на здравето и живота на ползвателите на съоръжението, предмет на настоящата обществена поръчка, а именно:

1. Чл. 38. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) Ползвателите на асансьори, на които няма монтирано устройство за контрол на товара и площта на пода на кабината е над определената по т. 8.2 от БДС EN 81-1:1998+A3 (за електрически асансьори) или т. 8.2 от БДС EN 81-2:1998+A3 (за хидравлични асансьори), трябва да осигурят асансьорите да имат устройство за контрол на товара или:

- врата, която да ограничи площта на пода на кабината, която се използва от пътниците, до площта, определена в т. 8.2 от БДС EN 81-1:1998+A3, съответно т. 8.2 от БДС EN 81-2:1998+A3, и
- електрическо предпазно устройство, което да предотврати движението на кабината на асансьора, ако вратата по т. 1 не е затворена, и
- устройство, което да позволява движението на кабината, когато вратата по т. 1 е отворена, и което се задейства със специално приспособление от инструктирани съгласно чл. 9, ал. 1, т. 1 лица.

2. Чл. 39. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) (1) Ползвателите на асансьори:

- които нямат аварийно осветление в кабината, трябва да осигурят асансьорите да имат аварийно осветление, захранвано от устройство с автоматично управление, което при прекъсване на електрическото захранване да е в състояние да захрани лампа с мощност, не по-малка от 1 W, в продължение на 1 час;
- които нямат осветление в шахтата на асансьора, трябва да осигурят асансьорите да имат осветление в шахтата съгласно т. 5.5.10 от БДС EN 81-80:2003;
- които нямат монтирано върху покрива на кабината устройство за аварийно спиране на асансьора, трябва да осигурят асансьорите да имат върху покрива на кабината устройство за аварийно спиране съгласно т. 5.14.2, буква "б" от БДС EN 81-80:2003;
- на които в шахтната яма и в ролковото помещение не са монтирани устройства за аварийно спиране на асансьора, трябва да осигурят в шахтната яма и в ролковото помещение на асансьора да има устройства за аварийно спиране съгласно т. 5.5.9 от БДС EN 81-80:2003.

(2) Ползвателите на асансьори, които нямат аварийно алармено устройство, трябва да осигурят асансьорът да има аварийно алармено устройство съгласно т. 5.14.3 от БДС EN 81-80: 2003, което да позволява двустранна разговорна връзка между кабината на асансьора и лицето, което извършва аварийно обслужване на асансьора съгласно чл. 9,

3. Чл. 40. (Нов – ДВ, бр. 27 от 2014 г.) Ползвателите на асансьори, които нямат предпазен щит под кабината на асансьора, трябва да осигурят под кабината да има предпазен щит съгласно т. 5.8.2 от БДС EN 81-80:2003

Срокове за предприемане на мерки по чл. 38, чл. 39 и чл. 40

1. по чл. 38 НБЕТНА – до 31 декември 2015 г.;
2. по чл. 39, ал. 1 НБЕТНА – до 30 юни 2016 г.;
3. по чл. 39, ал. 2 НБЕТНА – до 31 декември 2016 г.;
4. по чл. 40 НБЕТНА.

Дата: 05.04.2016 г.

Управител:

